

Минск +375447584780 viber zakaz@igbt.by www.fotorele.net

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, модуль, siba, даташит, модуль, преобразователь, предохранитель, fuse,

Каталог Siba 2025г.

Siba в Беларуси

купить, продажа в **Минске, Беларусь**

электронные компоненты

[где и как купить в Минске?](#)



Продукция siba
Предохранитель siba

Компания **SIBA** — немецкий производитель предохранителей и систем защиты электрических цепей, основанный в 1920 году. SIBA известна своей инновационной продукцией, которая применяется в различных отраслях, включая энергетику, промышленность, возобновляемую энергетику и транспорт.

Основные продукты и серии предохранителей SIBA:

Ассортимент предохранителей SIBA

Компания выпускает несколько групп типовых предохранителей, включая специальные разработки — для особых случаев:

1. D — общего назначения, для бытовой техники и простейших промышленных устройств.
2. G — малогабаритные малой, средней и большой мощности различной скорости срабатывания: сверх- и быстродействующие, с задержкой.
3. NH — быстродействующие для полупроводниковых приборов, низковольтные, с различными типами крепления. Имеется версия с индикацией срабатывания.
4. UR — сверхбыстрые, защищают силовую электронику транспортных средств, мощных электроприводов.
5. HN — обеспечивают надежную работу силовых энергоснабжающих систем.
6. BV — специального назначения, применяются в подземном оборудовании горнодобывающей промышленности.
7. M — для силовых установок судов.

8. V — для особых условий, например, цепи постоянного тока транспортной автоспецтехники и железнодорожных локомотивов, повышенные вибраций или разработанные по особым техническим заданиям заказчика.

Все виды предохранителей выпускаются по европейским стандартам, включая английские и французские, отдельные группы — по стандартам Северо-Американских стран.

Основные технические параметры

Конструктивно и технологически предохранители SIBA делятся на:

- стеклянные и керамические;
- цилиндрические и ножевые;
- миниатюрные и обычных размеров;
- поверхностного монтажа, выводные, резьбовые, с держателями;
- плавкие и самовосстанавливающиеся.

Номинальные токи от 35 мА до 1 кА.

Значения тока отключения — до 300 кА.

Компания «Олниса» предлагает купить предохранители SIBA любого типа по цене производителя с сохранением гарантии. Наши консультанты помогут выбрать приборы для ваших нужд

1. ****Серия NH-Sicherungen (NH Fuses)**
 - **NH00, NH0, NH1, NH2, NH3, NH4**
 - **Применение:** Защита распределительных сетей и силовых цепей.
 - **Особенности:** Высокая отключающая способность, стандартные размеры.
2. ****Серия D-Sicherungen (D Fuses)**
 - **D01, D02, D03**
 - **Применение:** Защита цепей управления и трансформаторов.
 - **Особенности:** Компактность, высокая надежность.
3. ****Серия gG/gL (General Purpose Fuses)**
 - **gG, gL**
 - **Применение:** Защита цепей общего назначения.
4. ****Серия aM/gR (Motor Protection Fuses)**
 - **aM, gR**
 - **Применение:** Защита двигателей и полупроводниковых устройств.
5. ****Серия PV Fuses (Solar Fuses)**
 - **PV**
 - **Применение:** Защита фотоэлектрических систем (солнечных установок).
6. ****Серия HV Fuses (High Voltage Fuses)**
 - **HV**
 - **Применение:** Защита высоковольтных сетей.
7. ****Серия Semiconductor Fuses**

- **gS, gR**
 - **Применение:** Защита полупроводниковых устройств.
 - 8. ****Серия BS 88 Fuses**
 - **BS 88**
 - **Применение:** Защита цепей общего назначения (соответствие стандарту BS 88).
 - 9. ****Серия LIM (Local Indicating Molded Fuses)**
 - **LIM**
 - **Применение:** Защита цепей с функцией индикации срабатывания.
-

Ключевые слова

SIBA, предохранители, NH-Sicherungen, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3, NH4, D-Sicherungen, D01, D02, D03, gG, gL, aM, gR, PV Fuses, HV Fuses, Semiconductor Fuses, gS, BS 88, LIM, защита цепей управления, защита двигателей, защита распределительных систем, высокое напряжение, отключающая способность, IEC, EN, UL, SIBA предохранители модели.

siba

152000.1,6 siba	152000.2,5 siba	152000.3,15 siba	153000.0,5gt-1k siba
153000.1 siba	153000.1gt-1k siba	154000.0,63 siba	154000.0,75 siba
154000.0,8 siba	179021.0,2 0.2 a, 250	154000.1,5 siba	179021.0,25 0.25 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
154000.2 siba	179021.0,315 0.315 a	157000.0,125 siba	179021.0,4 0.4 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
157000.0,2 siba	179021.0,5 0.5 a, 250	157000.0,25 siba	179021.0,63 0.63 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
157000.1 siba	179021.0,8 0.8 a, 250	157000.3 (smd быс	179021.1,6 1.6 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
158000.0,25 siba	179021.10 10 a, 250	158000.0,5gt siba	179021.2 2 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
158000.1 gt siba	179021.3,15 3.15 a, 2	158000.2 siba	179021.5 5 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
158000.5 siba	179021.6,3 6.3 a, 250	160000.0,25gt siba	179021.8 8 a, 250 в, 5x20 мм, f siba
160000.1, 1a, 250 в,	187000.0,315, 0.315	160000.2 siba	187000.0,5, 0.5 a, 10 кв, 8x150мм, gzhv
164050.0,5 siba	187000.0,63, 0.63 a,	164050.3,15 (рад. €	189020.0,5 0.5 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
165000.3,15 siba	189020.0,63 0.63 a, 5	166000.0,315 siba	189020.0,8 0.8 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
166000.4 siba	189020.1,25 1.25 a, 5	166050.1 siba	189020.1,6 1.6 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
166050.2 siba	189020.1 1 a, 500 в, €	172100.2 siba	189020.10 10 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
179120.1,6, 1.6 a, 2	189020.12,5 12.5 a, 5	196000.0,5 siba	189020.16 16 a, 500 в, 6.3x32 мм f siba
196000.1 siba	189020.2,5 2.5 a, 500	196000.2 siba	189020.2 2 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
2000004.32 siba	189020.20 20 a, 440	2026413.100 siba	189020.3,15, 3,15 a, 500 в, 6.3x32 мм, f
5017906.16 siba	189020.4 4 a, 500 в, €	5019906.1 siba	189020.5 5 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
5019906.10 siba	189020.6,3 6.3 a, 500	5019906.11 siba	189020.8 8 a, 500 в, 6.3x32 мм, f siba
5019906.16 siba	179200.2, 2 a, 250 в,	5019906.4 siba	5017906.30, 30a, 690 в, 10x38 мм siba
5019906.6 siba	7000140.2 siba	5019906.8 siba	189140.1,6 siba
6003305.20 siba	5012406.12 siba	6003305.25 siba	157000.4gt siba
6003434.10 (цил. с€	157000.6,3gt siba	6003434.25 siba	158000.6,3gt siba
fuse esf 2.0 a siba	160016.1gt siba	fuse est 5.0 a 250v	164050.2 siba
152000.3,15gt-1k sil	164050.2,5 siba	154000.1 siba	164050.5 siba
154000.1gt-1k siba	165000.0,5 siba	154000.4 siba	166000.0,063 siba
154000.4gt-1k siba	166000.1,6 siba	154000.5 siba	172000.0,032 siba
154000.5gt-1k siba	172000.1 siba	157000.0,125gt siba	172100.10 siba
157000.1gt siba	172100.3,15 siba	158000.3,5gt siba	172100.3.15 siba
158000.5gt siba	172100.4 siba	160000.0,125 siba	172100.6,3 siba
160000.0,2 siba	172200.0,2 siba	160000.0,5 siba	172200.0,5 siba
160000.1 siba	172200.1 siba	160000.1,25 siba	172200.1,25 siba
160000.3,15 siba	172200.1,6 siba	160000.5 siba	172200.2 siba
166000.0,1 siba	172200.2,5 siba	166000.2,5 siba	172200.3,15 siba
7012540.2 siba	172200.4 siba	199429 siba	172200.5 siba
2000013.80 siba	172200.6,3 siba	2000313.200, 200a,	172200.8 siba
fuse 70 125 40.2 2 a	179020.0,63 siba	199015 siba	179021.1 siba
199018 siba	179021.2,5 siba	199060 siba	179021.4 siba
50-140-06/20a siba	179120.0,1 siba	50-140-06/25a siba	179120.0,315 siba
50-140-06/40a siba	179120.0,5 siba	7000140.12,5 siba	179120.0,63 siba
70-059-61 2a siba	179120.1 siba	7011509.3,15 siba	179120.2,5 siba
158000.3,5 siba	179120.4 siba	166000.0,8, 0.8 a, 2	179200.1 siba
1002804.35, 35 a, 4	179200.10 siba	204001 siba	179200.2,5 siba
204101 siba	179200.2,5ip siba	199019 siba	179200.3,15 siba
199015 (держатель	179200.5ip siba	166602 siba	189000.0,4 siba
204100 siba	189020.8 siba	2200102. siba	189100.8 siba
7100114 siba	189140.10 siba	7100116 siba	189140.2 siba
7200108 siba	189140.3,15 siba	10-002-04/1a siba	189140.4 siba
10-005-07/10a siba	189140.6,3 siba	10-005-07/16a siba	196000.1,5 siba
10-005-07/20a siba	2000004.50 siba	10-005-07/25a siba	2044713.20 siba

siba

10-005-07/30a siba 7000140.0,5 siba	10-005-07/4a siba 7000140.3,15 siba
10-007-07/35a siba 7006584.10 siba	10-007-07/50a siba 7012540.0,1 siba
10-028-07/20a siba 7012540.0,315 siba	10-028-07/35a siba 7012540.0,4 siba
10-028-07/50a siba 7012540.0,5 siba	10-028-07/63a siba 7012540.0,63 siba
6003305.16 siba 7012540.0.63 siba	7012540.0,8 siba 7012540.1 siba
2000013.63 siba 7012540.1,25 siba	2021313.630 siba 7012540.1,6 siba
9005805.63 siba 7012540.10 siba	bsmd-2.5a siba 7012540.12,5 siba
bsmd250-t0.2a siba 7012540.16 siba	bsmd250-t1.6a siba 7012540.2,5 siba
bsmd-t0.5a siba 7012540.3,15 siba	bsmd-t2.0a siba 7012540.4 siba
bsmd-t3.0a siba 7012540.5 siba	nh000-16 siba 7012540.6,3 siba
nh000-40 siba 7017240.0,315 siba	nh1-100 siba 7017240.1 siba
rfs-0.16a siba 7017240.1,6 siba	zgth-0.4a siba 172200.0,63 siba
zgth-1a siba 179021.1,25 siba	2000013.40 siba 189140.1 siba
7000140.1 siba 7017240.0,5 (цил. св	179021.1 1 а, 250 в 171530.6,3 (500 в 6,3а) siba
187000.0,032, 0.032 187000.0,05, 0.05 а, :	187000.0,063, 0.063 187000.0,08, 0.08 а, 10 кв, 8х150мм, gzhv :
187000.0,1, 0.1 а, 1 187000.0,125, 0.125 :	187000.0,16, 0.16 а 187000.0,2, 0.2 а, 10 кв, 8х150мм, gzhv :
187000.0,25, 0.25 а, 187000.0,4, 0.4 а, 10	187000.0,8, 0.8 а, 1 187000.1, 1 а, 10 кв, 8х150мм, gzhv siba
187000.1.25, 1.25 а, 187000.1.6, 1.6 а, 10	187000.2, 2 а, 10 кв 179020.0,05 0.05 а, 250 в, 5х20 мм, f siba
179020.0,1 0.1 а, 25 179020.0,25 0.25 а, 2	179020.0,5 0.5 а, 25 179020.0,63 0.63 а, 250 в, 5х20 мм, f siba
179020.1,6 1.6 а, 25 179020.1 1 а, 250 в, :	179020.10 10 а, 25 179020.2 2 а, 250 в, 5х20 мм, f siba
179020.3,15 3.15 а, 179020.4 4 а, 250 в, :	179020.5 5 а, 250 в 179020.6,3 6.3 а, 250 в, 5х20 мм, f siba
179020.8 8 а, 250 в, 179120.0,05, 0.05 а, :	179120.0,063, 0.063 179120.0,08, 0.08 а, 250в, 5х20 мм siba
189000.0,25 0.25 а, 189000.0,315 0.315 а	189000.0,4 0.4 а, 25 189000.0,5 0.5 а, 250 в, 6.3х32 мм, f siba
189000.0,63 0.63 а, 189000.0,8 0.8 а, 250	189000.1,25 1.25 а, 189000.1,6 1.6 а, 250 в, 6.3х32 мм, f siba
189000.1 1 а, 250 в, 189000.10 10 а, 250	189000.12 12 а, 25 189000.15 15 а, 250 в, 6.3х32 мм, f siba
189000.2 2 а, 250 в, 189000.20 20 а, 250	189000.3,15 3.15 а, 189000.4 4 а, 250 в, 6.3х32 мм, f siba

Минск

+375447584780

viber zakaz@igbt.by

www.fotorele.net

аботанные бренды: siba